



Siempre lea la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) y siga las instrucciones de seguridad.




1 – 5 –
10 – 25 litros


Llene el recipiente con la cantidad exacta de agua (grifo).



En primer lugar, agitar los frascos de polvo y añadir el componente B al recipiente con agua.




Luego agregar componente A al contenedor con agua y componente B previamente añadido.



Cerrar fuertemente el recipiente.




No agite ni remueva.



Esperar según tabla de correlación temperatura / tiempo.




Agiter con suavidad. Precaución pueden liberarse vapores de ClO₂.




TwinOxide solución ya está lista para su uso durante aprox. 30 días. Escriba la fecha de realización del preparado en la etiqueta del envase.



Almacene en un lugar fresco y protegido de la luz.



50 – 100 litros



500 – 1000 litros